


Stromlaufplan / Wiring Diagram



Belegung Phase / PIN :

Contact assignment

Motor 1: L1=1 / L2=2 / L3=3

Motor 2: L1=4 / L2=5 / L3=6

Motor 3: L1=9 / L2=10 / L3=11

Motor 4: L1=12 / L2=13 / L3=14

7+8+15+16 = NC

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
			15.04.20	BR
		gepr.:		
		Norm:		

Bezeichnung:

STG-MotorBX/IP44

Zeichnungs-Nr.:

816715



Blatt

von